

LARCSet トリファイラーコイル不調



2026/2/28

コイル 3 個 T1, T2, T3 の状況を確認してみました。


T1	 1 - 4 : 開放 1 - 5 : 開放 OK
T2	 1 - 4 : 953kΩ 1 - 5 : 2MΩ 半田からげ加工中に、過熱による被覆溶融ではないかもしれません。
T3	 3 - 6 : 1.84MΩ 3 - 5 : 275kΩ

以上から、3 個中 2 個不良でした。

コイルまき直し

片方を万力 もう片方を ハンドドリル	
巻きます	
完成	

今後、不良発生しそうな事項

BNC	
-----	--

既に接触部分、広い状態。接触不良になりそうな感じ。