



# LARCSet 測定結果

2026/1/15


送信パワー測定（詳細はエクセルを参照ください）



周波数により変化します。




送信  
高調波





9.2MHz 以上は問題ないです。


スプリアスが気になり、各部の波形確認してみました。


VFO 出力  
R9 出力
















XFIL 後  
AMP 出力  
C23











以上から、MICからの変調と MIXER から近隣のスプリアスが発生しているようです。

以上